

**Акт от 16 октября 2019 года
Весеннего (осеннего) осмотра Мира 50**

ООО "Управляющая компания "Счастливый Дом"
организация

Общие сведения по зданию

Год постройки:	2008	% износа:	0
Материал стен:	монолит	Кол-во этажей:	10
Наличие подвалов:	есть	Кол-во квартир:	40
Степень благоустройства:			

Комиссия в составе:

главный инженер Васильев С.В.
Инженер ХО Захарова Н.О.
ст. дома Слепуха В.Л.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства		Ед.	Общее количество измерения	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием: текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Фундаменты				Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ
2. Стены				действий не обнаружено	Объем работ
Наружные				действий не обнаружено	Срок проведен и работы
Внутренние				действий не обнаружено	Вид работ
3. Фасады				действий не обнаружено	
Отделка стен				действий не обнаружено	
Крыльца				действий не обнаружено	

Козырьки		дефектов не обнаружено		
4. Водоотводящие устройства		дефектов не обнаружено		
Оконные отливы		дефектов не обнаружено		
5. Крыши		дефектов не обнаружено		
Несущие конструкции		дефектов не обнаружено		
Кровли		дефектов не обнаружено		
Паралеты и решетки		дефектов не обнаружено		
Слуховые окна		дефектов не обнаружено		
6. Чердачные помещения		дефектов не обнаружено		
Выходы на чердак		дефектов не обнаружено		
Вентиляционные блоки		дефектов не обнаружено		
Количество фановых труб		дефектов не обнаружено		
7. Перекрытия		дефектов не обнаружено		
Чердачные		дефектов не обнаружено		
Междуетажные		дефектов не обнаружено		
Надподвальные		дефектов не обнаружено		
8. Потолки		дефектов не обнаружено		
Наглухие двери		дефектов не обнаружено		
Внутренние двери		дефектов не обнаружено		
10. Окна и двери		дефектов не обнаружено		
Окна		дефектов не обнаружено		
Наглухие двери		дефектов не обнаружено		
Внутренние двери		дефектов не обнаружено		
11. Лестницы		дефекты штукатурки		
Марши		дефектов не обнаружено		
Площадки		дефектов не обнаружено		
Отражения		дефектов не обнаружено		
Остекление оконных переплетов		дефектов не обнаружено		
12. Подвалы		дефектов не обнаружено		
Входы в подвал		дефектов не обнаружено		
15. Элементы благоустройства		дефектов не обнаружено		
Остекление оконных переплетов		дефектов не обнаружено		
Отмостка		дефектов не обнаружено		
Хоз. и детскаяплощадка		дефектов не обнаружено		
Проведы		дефектов не обнаружено		
Территория с травяным покрытием		дефектов не обнаружено		
16. Центральное отопление		дефектов не обнаружено		
Вентили		дефектов не обнаружено		
Задвижки		дефектов не обнаружено		
Радиаторы		дефектов не обнаружено		

19. Водопровод		Дефектов не обнаружено
Вентили		Дефектов не обнаружено
Задвижки		Дефектов не обнаружено
Трубопровод		Дефектов не обнаружено
20. Канализация		Дефектов не обнаружено
Трубопровод		Дефектов не обнаружено
21. Вентиляция		Дефектов не обнаружено
22. Дымоходы		Дефектов не обнаружено
23. Оголовки		Дефектов не обнаружено
24. Абонентские почтовые ящики		Дефектов не обнаружено
Световая электропроводка		Дефектов не обнаружено
Вводные устройства		Дефектов не обнаружено
Электрощиты		Дефектов не обнаружено

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте

Подпись:

Члены комиссии:

The image shows three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the commission members mentioned in the text above. The signatures are cursive and appear to be in Russian.