

**Акт от 12 сентября 2018 года  
Весеннего (осеннего) осмотра Мира 50**

ООО "Управляющая компания" Счастливый дом"  
организация

**Общие сведения по зданию**

Год постройки:	2008	% износа:	0
Материал стен:	монолит	кол-во этажей:	10
Наличие подвалов:	есть	кол-во квартир:	40
Степень благоустройства:			

Комиссия в составе:  
главный инженер Васильев С.В.  
ст. дома Феник А.А.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)				Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
			Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведен ия работ	Вид работ
1. Фундаменты			Дефектов не обнаружено				
2. Стены			Дефектов не обнаружено				
Наружные			Дефектов не обнаружено				
Внутренние			Дефектов не обнаружено				
3. Фасады			Дефектов не обнаружено				
Отделка стен			Дефектов не обнаружено				
Крыши			Дефектов не обнаружено				
Козырьки			Дефектов не обнаружено				

<b>4. Водоотводящие устройства</b>		девфектов не обнаружено
Оконные отливы		девфектов не обнаружено
<b>5. Крыши</b>		девфектов не обнаружено
Несущие конструкции		девфектов не обнаружено
Кровля		девфектов не обнаружено
Паралепты и решетки		девфектов не обнаружено
Слуховые окна		девфектов не обнаружено
<b>6. Чердачные помещения</b>		
Выходы на чердак		девфектов не обнаружено
Вентиляционные блоки		девфектов не обнаружено
Компичество фановых труб		девфектов не обнаружено
<b>7. Пересякрытия</b>		
Чердачные		девфектов не обнаружено
Междуетажные		девфектов не обнаружено
Надподвальные		девфектов не обнаружено
<b>8. Порты</b>		
9. Перегородки		девфектов не обнаружено
<b>10. Окна и двери</b>		
Окна		девфектов не обнаружено
Наружные двери		девфектов не обнаружено
Внутренние двери		девфектов не обнаружено
<b>11. Лестницы</b>		
Марши		девфекты штукатурки
Площадки		девфектов не обнаружено
Ограждения		девфектов не обнаружено
Остекление оконных переплетов		девфектов не обнаружено
<b>12. Подвалы</b>		
Входы в подвал		девфектов не обнаружено
<b>15. Элементы благоустройства</b>		
Отмостка		девфектов не обнаружено
Остекление оконных переплетов		девфектов не обнаружено
<b>16. Центральное отопление</b>		
Проводы		девфектов не обнаружено
Территория с травяным покрытием		девфектов не обнаружено
Задвижки		девфектов не обнаружено
Радиаторы		девфектов не обнаружено
<b>19. Водопровод</b>		девфектов не обнаружено

19. Водопровод	дефектов не обнаружено
Вентили	дефектов не обнаружено
Задвижки	дефектов не обнаружено
Трубопровод	дефектов не обнаружено
20. Канализация	дефектов не обнаружено
Трубопровод	дефектов не обнаружено
21. Вентиляция	дефектов не обнаружено
22. Дымоходы	дефектов не обнаружено
23. Оголовки	дефектов не обнаружено
24. Абонентские почтовые ящики	дефектов не обнаружено
Световая электропроводка	дефектов не обнаружено
Вводные устройства	дефектов не обнаружено
Электрощиты	дефектов не обнаружено

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте

Подпись:

Члены комиссии:

21. инженер Васильев О.В.  
инженер Фомок А.Н.