

20-Сады

$$e N 1 \div N 19$$

Вывод из п/с. № ААБ 70  
карт. №1 ВЛ-10кб  
ф-р 9 20-сая (3x120)

Вывод из п. 4	(в. 20)	
аопору № 1	ААВ	70
В. 11-10кв.	(3x120)	

Утало:	140
Взв. в КТН-568	
ВР-10 кв. гр. 20-сг	

ACB-10 64  
(3x120)  
Beiro: 204

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
Вопрос по поводу 1986 года		Было произведено изменение в схемах фидеров: 25-454-1 "и 20-сади" с прег. №4, в результате чего фидер 25-454-1 укоротился, а фидер "20-сади" удлинился. Отпаянные ВЛ от развешивателя (ТБ-5) на МТП-501; на МТП-541; на МТП-573 и до МТП-537 отпаяли к фидеру "20-сади".	
2.04.87г.	Опора №50 с развешивателем С-5.	Отгорел оголовок с развешивателем на опоре. Три ремонта каростий опоры кувалдой; развешиватель на опоре не устанавливался.	Т. Миронов Т. Токов Т. Ермалович
26/V-89г.	На чк-ке от МТП-501 до развешив. "С-4"	Установлен металлический оголовок на опоре №29 и перетянуты провода в сторону опоры №28 в коп-ве 6 шт. сечением А-120 L=60м.	Т. Миронов Т. Семенов Т. Кокорин Т. Левин
22/III-90г.	На Отрестав. чк-ке (между опорами №31-62)	Врезана КТП-542 с опоры №40.	Т. Миронов
12/VII-90г.	с прег. №4 до "развешив. ТБ-5"	Произведена инвентаризация по замеру длины ВЛ с БТИ	Техник Т. Серва
6/IV-93г.	от прег. №4 до опоры №62 (оп. 1)	Произведен верховой осмотр ВЛ с проверкой грозозащиты.	Эксперт Заводской Т. Рябова Н.А.
12.04.93г.	За МТП-537 (опора №27) 5	Произведен ремонт развешивателя "С-4"	Т. Рябова Н.А. Т. Дегкова Т.Т. Т. Куропаткин С.П. Т. Дегкова Т.Т. Т. Григорьев В.И.
20/IX-94г.	От опоры №31 (с развешивателем С-5) до опоры №62.	Производилась перестановка опоры №58, т.к. стояла на водопроводе (у магазина).	Эксперт Ог. Трушин В.В. Баранов Бадик С.В.
Паспорт составил		Шеров Ю.И. Шенев	26/IV-86г.
		(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)	
Паспорт проверил		Маркин А.Ф.	
		(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)	
		Начальник РЭС	
		НПК	
		Зак. 12685, тир. 500	

0351011

"75-5"

РЭС

от п/с. № 4 до

" 20-Сады "

$N1 \div N62$

## Грозозащита

место установки (№№ опор)

**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА**

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
18.04.95г.	от опоры №1 до опоры №62.	Произведен верховой осмотр ВЛ с проверкой грозозащиты в ко-ве 74 комплектов разрядников и подрезкой деревьев.	Кирьянов Ю.Д. Курапаткин С.П. Турев А.Ф. Баранов Ю.
12/03-13/03/14/03-1996г.	п/ст. №4 оп. 1 + до разветвления "ТБ-5"	Проводился верховой осмотр ВЛ-10кв с подрезкой деревьев. Работала бригада: Миронов, Кирьянов, Бабич, Тимонов.	Бабич Вадим Рядова Н.А.
11.04.97г.	От п/ст. №4 до МТП-537.	Проводился верховой осмотр ВЛ-10кв. с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев.	Миронов Т.Я. Кирьянов Ю.Д. Бабич Вадим Бабич Вадим А.
14.04.97г.	От МТП-537 до Разветвления ТБ-5" (с отпайками до МТП-513; 541)	Проводился верховой осмотр с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев. Устранен наброс на проводах перед КТП-542.	Миронов Т.Я. Кирьянов Ю.Д. Сергеев А.П. Бабич Вадим Бабич Вадим А.
13.04.98г.	Участок от разветвителя ТБ-5" до опоры №46 (КТП-542) перед	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. с заменой грозозащиты на КТП-542.	Миронов Т.Я. Бедарев С.А. Кирьянов Ю.Д. Рядова Т.Т.
20/04-98г.	От опоры №46 до разветвителя "С-5"	Проводился верховой осмотр ВЛ-10кв. ф-ра 20-Садн с установкой грозозащиты на КТП-568 и на опоре №31/8 перед МТП-537	Миронов Т.Я. Кирьянов Ю.Д. Бедарев С.А. Самодов А.Т. Елеськин Р.А.
21/04-98г.	Участок от п/ст. №4 до разветвителя "С-5"	Проводился верховой осмотр ВЛ-10кв. ф-ра 20-Садн (на головном узле) с установкой грозозащиты на МТП-537, на МТП-504 и опоре №1 у п/ст. №4. — (3 комплекта)	Миронов Т.Я. Кирьянов Ю.Д. Кирьянов В.В. Бедарев С.А.

Паспорт составил Числова И.И. 18.04.95г. Мис  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Паспорт проверил Миронов Т.Я. Мирин —  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

ПАСПОРТНАЯ КАРТА ВЛ 10 КВ

ОТ лист № 4 до разведывательный  
через МТП-501 и развед. СБ) ТБ-5

20-Садья

От. № 1. —

Отца њка ка

МТЛ-538

(пятиугольн. коттедж)

1) Вывод из п/с.н/у ААБ  
на сторону №1 (3х120)  
ВЛ-10кВ. гр.мз 20-04-81  
(Натка - левый)

2/ Вывод из п/с.м. АЯБ  
на опору № 1 ВЛ-10кв. (3х120)  
(напряж. - 10 кВ)

10000	140
-------	-----

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
с 14 по 17/IV-1998 года	Опоры № 1 до опоры № 62	Произведена реконструкция ВЛ-10кв. сгидера "20-Сады", при которой была смонтирована МТП-544 по ул. Амуртской со 227. и заменены все деревянные опоры на железобетонные. Заменены провода и переделаны вводы.	Мастер Кол. Иг. Ка Никольский В.М.
20/IV-1999г.	на участке от п/ст. № 4 до разветвителя "С-5"	Проведен верховой осмотр ВЛ-10кв. с заменой грозозащиты на МТП-501 и подрезкой деревьев.	Миронов Т.З. Кирьяков Ю.Д. Слеськин Бадыр Ваг. Самодов А.Т.
26.04.99г.	На участке от разветвителя "С-5" до "разветвителя" "С-5"	Производился верховой осмотр ВЛ-10кв. с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев.	Миронов Т.З. Кирьяков Ю.Д. Бадыр Ваг. Слеськин Р.А. Самодов А.Т. Сумайкин В.Г.
от 31.03.2000г.	От ЦРП-4 до разветвителя "С-5"	Проведен верховой осмотр ВЛ-10кв. сгидера "20-Сады" с заменой грозозащиты и подрезкой деревьев.	1) Миронов Т.З. 2) Бадыр Ваг. 3) Бедарев С.А. 4) Захаров С.Ю.
от 3.04.2000г.	на участке от разветвителя "С-5" до разветвителя "ТБ-5"	Произведен верховой осмотр ВЛ-10кв. по фру "20-Сады" с заменой грозозащиты и подрезкой деревьев.	Миронов Т.З. Бадыр Ваг. Бедарев С.А. Слеськин Р.А. Захаров С.Ю.
Паспорт составил		Тислов И. И. 29.04.99г.	
		(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)	
Паспорт проверил		Бурятенко А. М. Обурт	
		(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)	
Начальник Заводского РЭС			

ПАСПОРТНАЯ КАРТА ВЛ 10 кВ от ЦРП-4 до разъединителя

физер

20-Сәғи"

[illegible][illegible]

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
10/IV-2001г.	от ЦРП-4 до "С-5"	проведен верховой осмотр ВЛ-10кВ ф-ра "20-Сады" с заменой грозозащиты, подрезкой деревьев, текущий ремонт МТП-501, 537, 538	Кирьянов Деткова Миронов Бедарев Евсеевич Бабин В.
11/IV-2001г.	от "С-5" до "ТБ-5"	проведен верховой осмотр ВЛ-10кВ ф-ра "20-Сады" с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев.	Миронов Бедарев Евсеевич Кирьянов Бабин В.
от 9.04.02г.	На участке от ЦРП-4 до развешиват. "С-5"	Проведен верховой осмотр ВЛ-10кВ ф-ра "20-Сады" с проверкой грозозащиты.	Миронов Т.А. Захаров С.Ю. Деткова Т.Т. Ибрак В.В. Бедарев С.А.
от 10.04.02г.	На участке от развешиват. "С-5" до развеш. ф-ра "ТБ-5"	Проведен верховой осмотр ВЛ-10кВ ф-ра "20-Сады" с проверкой грозозащиты.	Миронов Т.А. Деткова Т.Т. Захаров С.Ю. Турьянов В.В. Бедарев С.А. Ибрак В.В.
22.04.03	от ЦРП-4 до развешив. "С-5"	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев текущий ремонт со сметами на напряжение МТП-501, 537, 538.	Миронов Деткова Ибрак Евсеевич Моложников.
23.04.03	от развеш. "С-5" до развеш. "ТБ-5"	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты и подрезкой деревьев, текущий ремонт МТП-513, 544, 541, МТП-542, 566, МТП-УПК (котельной)	Миронов Деткова Ибрак Евсеевич Моложников

Э/м/инспектор-обходчик

Паспорт составила

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Шестеренкова Мелан / 10.04.01

Паспорт проверил

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Продолжение паспортной  
карты за №

Форма № 11-Э  
0351011

ПАСПОРТНАЯ КАРТА ВЛ 10 КВ ОТ ЦРП-4 ДО разведки

TB-5"

ПЭС	ЗАО
РЭС	Заводской РЭС.

Диспетчерск. №	Длительность допустимого тока по нагре- ву, А	Район климат. условия		Проектная организация	Строительно-монтажная организация
		по ветру	по гололеду		
20-Садья	—	II	II		

[illegible][illegible]

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
6.04.04г.	на уч-ке от ЦРП-4 до разв. ВЛ-10 кв. ф-ру "20-Сады" с С-5"	На данном участке проведен верховой осмотр проверки грозозащиты и подрезкой деревьев. При этом был заменен разбитый изолятор на опоре № 30, один изолятор на оп. № 30, заменены 3 шт. перемычки с ВЛ на ТЛ (на МТП-537), а так же выпавших текущих ремонт со снятием "И" на МТП-501, 537, 538.	Миронов Т.А. Влескин Р.А. Кирьянов Ю.Д. Штрак В.В. Бедарев С.А. Молокозедов С.Н. Деткова Т.Т.
7.04.04г.	на участке от разв. ЦРП-4 до разв. ВЛ-10 кв. с "ТБ-5" по "ф-ру "20-Сады"	Проведен верховой осмотр грозозащиты, подрезкой деревьев и текущий ремонт э.оборудования со снятием "И" на МТП-513, КТП-568, "КТП-542, ВТП-544 на МТП-544 и МТП-котельной	Миронов Т.А. Влескин Р.А. Бедарев С.А. Молокозедов С. Штрак В.В. Кирьянов Ю.Д. Деткова Т.Т.
8.04.05г.	от ЦРП-4 до С-5	Проведен верховой осмотр ВЛ-10 кв с проверкой грозозащиты, подрезкой деревьев и текущий ремонт э.оборудования КТП и МТП.	Миронов Кирьянов Пурьянов Закаров
11.04.05	от С-5 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр ВЛ-10 кв с проверкой грозозащиты, подрезкой деревьев и текущий ремонт э.оборудования МТП и КТП, заменены 2 разрывника, ремонт развешивателя С-6	Штрак Деткова
18.02.05г.	на участке от МТП-501 до оп. № 45 (развешив. С-7)	Производится замена развешивателя "С-5" на опоре № 33.	работали: Миронов, Кирьянов, Штрак Колосовский

Паспорт составил Гислова Ю.И. 6.04.04г.  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата) Гислова

Паспорт проверил \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

# ПАСПОРТНАЯ КАРТА

ВЛ-10 кВ

OT

до разъедин. 16-5

(через МТП-501; 537 и разведывательный с 5)

[illegible]

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
от 18.07.05г.	на ук-ке от развешив. "С-4" до опоры разрядников (2шт.) за №30/17.	Произведен монтаж вставки разбитых на МТП-538.	Миронов Штрак.
от 26.08.05г.	на ук-ке от МТП-501 до "С-5"	Производится ремонт развешивателя "С-4" на опоре №30/15. и подрезка деревьев на данном ук-ке кий.	Миронов, Захаров Колосов
6.09.05г.	Ремонт на ук-ке от "С-5" до "С-7"	Проводилась подрезка деревьев и отрейсировка развешивателя "С-6".	Миронов Кирьянов
11.04.06г.	от ЦРП-4 до "С-5"	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, подрезкой деревьев,	Евдокимов Кирьянов
20.04.06	от "С-5" до ТВ-5	текущий ремонт электрооборудования КТП и МТП на опоре №30/15 выполнено двойное крепление провода	Захаров Федкова
17.04.07	от ЦРП-4 до "С-5"	Проведен верховой осмотр с проверкой грозозащиты, пролетов, подрезкой деревьев	Кирьянов Захаров
21.04.09	от ЦРП-4 до "С-5"	Проведен верховой	Захаров
22.04.09	от "С-5" до ТВ-5	осмотр с проверкой грозозащиты, подрезкой деревьев	Сигарев Перисков

Паспорт составил

Тислова Ю.И. 18.07.05г. Тислов  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата),

Паспорт проверил

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Форма № 11-Э  
0351011

РЭС

от ЗРП-4 до ТБ-5

Диспетчерск. №	Длительность допустимого тока по нагреву, А	Район климат. условия		Проектная организация	Строительно-монтажная организация
		по ветру	по гололеду		
ридер Ю-Сапог					

[illegible][illegible]

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВА

Дата	Ремонтируемый участок в ВЛ (№№ опор)	Содержание и объем работ	Фамилия
22.04.10	от С-5 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой	Захаров
26.04.10	от УРП-4 до С-5	пропускают канавы муфт, обрезают деревья	Смаков Лебедев
13.04.15	от С-5 до ТБ	Проведен верховой осмотр с проверкой	Кирьянов Ю.Д.
14.04.15	от УРП-4 до С-5	пропускают канавы муфт, обрезают деревья.	Емельянов С.В.
03.07.15	ф. 20 Садо	Устранение обрыва	Захаров С.Ю. Емельянов С.В.
02.10.15	ф. 20 Садо	Устранение обрыва вл. 10 в	Кирьянов Ю.Д. Захаров С.Ю. Коломацкий С.В.
19.04.16 г.	от С-5 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой	Захаров С.Ю.
25.04.16 г.	от УРП-4 до С-5	пропускают канавы муфт, обрезают деревья на ф. 20-Садо	Емельянов С.В. Головизин А.А.
04.06.16 г.	ф. 20 - Садо	Обрыв.	Смаков О.В. Коломацкий С.В. Захаров С.Ю.
14.04.17 г.	УРП-4 до С-5	Проведен верховой осмотр с проверкой	Кирьянов Ю.Д.
18.04.17 г.	от С-5 до ТБ-5	пропускают канавы муфт, обрезают деревья на фидере.	Емельянов С.В. Головизин А.А.
17.05.18 -	от С-5 до ТБ-5	Проведен верховой осмотр с проверкой	Миронов Г.Я.
18.05.18	от С-5 до ТБ-5	пропускают канавы муфт, обрезают деревья на ф. 20-Садо	Головизин А.А.
30.05.18	от УРП-4 до С-5	Устранение обрыва на ф. - 20 - Садо	Емельянов С.В.
23.11.18	ф. 20 - Садо	Проведен верховой осмотр с	Кирьянов Ю.Д.
24.03.19	от УРП-4 до С-5	обрезка деревьев	Миронов Г.Я.
16.04.19	от С-5 до ТБ-5	Открыт шлейф П-537	Емельянов, Кирьянов
11.04.19	П-537	Проведен верховой осмотр с обрезают деревья	Федор, Иванов.
09.04.2020	от УРП-4 до С-5 от С-5 до ТБ-5		
10.04.2020	от УРП-4 до С-5		
13.04.2020			

Паспорт составил

Шестерняков В.Г. Шестер-  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Паспорт проверил

Грушин В.В.  
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)



## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И РЕКОНСТРУКЦИЯХ ВЛ

[illegible]

Паспорт составил эл.монтер по эскизированию Кельмяшкина В.О

Паспорт проверил начальник ЭСР ЗН Грунин В.В.