

Комитет ВЛКСМ № 58. План работ
на 2017 год

1. Осмотр крыши (шаг вкл 20, 37) 17.
2. Закупка веревки для гонимого
код кв 20, 37.
3. Закупка подвала от мусора.
4. Проверить пластиковые окна
2 кв подвала.
5. Ремонт подвала.
6. 1 кв подвала - измерить ширину
откосов
7. мусор в подвале (напорить смуренные)
8. покрасить деревянную дверь 2 кв подвала
9. подрезка деревьев.

ст. Гурасова